Aspetti dosimetrici nell'ottimizzazione delle prestazioni di radiodiagnostica:

Radiologia Tradizionale

Principali documenti di riferimento

- http://europa.eu.int/comm/environment/ radprot/
- http://www.cordis.lu/fp5euratom/src/lib_docs.htm
- http://www.sanita.regione.lombardia.it/scrip t/downloadpdf.asp?id1=/pubblicazionivarie/ &id2=Radioprotezione_camposanitario.pdf &id3=PDF





INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION

ICRP, Diagnostic reference levels in medical in http://www.icrp.org/pdf/Ref%20levels%20MR



Principali documenti di riferimento

- D Hart and B F Wall, Radiation Exposure of the UK Population from Medical and Dental X-ray Examinations http://www.nrpb.org/publications/w_series_reports/2002/nrpb_w4.pdf
- D Hart, M C Hillier and B F WallNRPB W14, Doses to Patients from Medical X-ray Examinations in the UK 2000 Review
 - http://www.nrpb.org/publications/w_series_reports/2002/nrpb_w14.pdf
- D. Hart, D.G Jones, B.F Wall, "Estimation of effective dose in diagnostic radiology from entrance surface dose and dose-area product measurements", NRPBR262, 1994

Scopo

Perché verificare

Modalità di impiego

Cosa verificare

Come verificare

Esempi di procedure

Esempi di risultati

Esempi di proposte di azioni


- Una protezione radiologica efficace dovrebbe comprendere l'eliminazione di ogni forma non necessaria di esposizione alle radiazioni
- Gli strumenti principali per raggiungere questo obiettivo sono la giustificazione delle pratiche, l'ottimizzazione della protezione e l'impiego di limiti di dose

- I limiti di dose non si applicano alle esposizioni mediche
- A parte le radiazioni di origine naturale, le esposizioni a scopo medico sono attualmente la fonte principale di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti
- La giustificazione individuale (corretta indicazione clinica) e l'ottimizzazione sono in questo caso fattori ancora più importanti di quanto non lo siano in altre pratiche che fanno uso di radiazioni ionizzanti

Nelle esposizioni a scopo medico, con il termine "ottimizzazione" possiamo intendere una serie di azioni che consentano di somministrare la dose più bassa possibile compatibilmente con la qualità dell'immagine richiesta e necessaria per ottenere l'informazione diagnostica desiderata

- Nel contesto dell'ottimizzazione, una delle metodiche impiegabili è l'introduzione dei livelli diagnostici di riferimento (LDR)
- Obiettivo della definizione e della verifica degli LDR è di promuovere il controllo (autocontrollo) dell'esposizione medica promuovendo l'ottimizzazione delle procedure ed evitando che i pazienti siano sottoposti inutilmente a dosi elevate
- La verifica degli LDR dovrebbe essere effettuata in un più generale ambito di valutazione delle dosi somministrate ai pazienti e nell'ambito di un programma di garanzia della qualità

L'obiettivo dell'ottimizzazione può quindi essere perseguito solo attraverso l'analisi contestuale di diversi elementi



- Gli LDR sono ricavati da 2 trials effettuati in Europa negli anni 80-90 e relativi alla valutazione della tecnica radiologica, della qualità dell'immagine, delle osservabili dosimetriche
- Gli LDR per la radiologia diagnostica si basano su dosi misurate in vari tipi di ospedali, cliniche e studi medici e non soltanto in ospedali ben attrezzati
- La curva che indica dosi implicate nell'effettuazione degli esami radiologici è di solito di tipo lognormale



adeguato proporre come LDR il 75^{mo} percentile

Perché il 75° percentile?

- La scelta effettuata deriva da:
 - un orientamento pragmatico volto ad identificare le situazioni in cui l'esigenza di indagine è molto urgente
 - ◆ la considerazione che se i 3/4 dei servizi di radiologia possono adeguatamente lavorare somministrando dosi al di sotto di tali valori, l'obiettivo del non superamento dell'LDR dovrebbe ragionevolmente essere perseguibile anche dal restante 25% dei centri senza un detrimento dell'informazione diagnostica

Risultati dei trials: requisiti di buona tecnica radiologia

- Scarsa conoscenza dei parametri tecnici relativi all'esposizione (ad esempio il 50% dei centri non era a conoscenza della classe di rapidità degli accoppiamenti schermo pellicola impiegati nell'esame radiologico del torace)
- Scarso impiego dell'AEC (solo il 60% dei centri)
- Impiego di kVp particolarmente bassi (nel 50% degli esami della colonna)
- Impiego di schermi di rinforzo di bassa sensibilità negli esami della colonna

- In linea di principio, i LDR si applicano alle procedure standard in tutti i settori della radiologia diagnostica, sia nella radiodiagnostica che in medicina nucleare
- Il fatto di superare un LDR non significa automaticamente che un esame è stato eseguito in modo inadeguato
- Il fatto di rispettare un LDR non significa automaticamente che la procedura sia stata attuata in modo corretto, dato che l'immagine può essere di scarsa qualità



La verifica degli LDR ha un senso solo se effettuata nell'ambito di un più generale programma di garanzia della qualità



L'impiego degli LDR e la la loro periodica rivalutazione è un buon approccio ad una politica di qualità nelle attività radiologiche

Analisi delle non conformità e adozione di interventi correttivi

- Gli LDR non si applicano alle esposizioni individuali di singoli pazienti
- Gli LDR sono definiti per procedure standard destinate a gruppi standardizzati di pazienti o ad un fantoccio standard
- Il costante superamento dei LDR nell'ambito di procedure standard deve comportare un riesame della procedura e/o delle attrezzature e, se necessario provvedimenti correttivi
- Gli LDR integrano il giudizio professionale ma non forniscono una linea di confine tra la buona e la cattiva prassi medica

- La definizione dei LDR risulta particolarmente utile nei settori in cui è possibile attuare una riduzione considerevole della dose individuale o delle dosi collettive, oppure nei casi in cui la diminuzione della dose assorbita comporti una diminuzione relativamente elevata del rischio:
 - ◆ esami frequenti, compresi gli screening sanitari
 - esami che comportano dosi elevate (TC, radiologia interventistica)
 - esami con pazienti più sensibili alle radiazioni ionizzanti, come i bambini

- Non va dimenticato che
 - ◆ la verifica degli LDR non libera dalla necessità etica (e legale) di effettuare valutazioni dosimetriche anche per esami per i quali gli LDR non sono definiti
 - ICRP, Diagnostic reference levels in medical imaging; http://www.icrp.org/pdf/Ref%20levels%20MR%20Malaga.PDF
 - dovrebbero comunque essere costantemente effettuati sforzi tesi alla riduzione delle dosi assorbite prestando la dovuta attenzione alla perdita di informazioni che potrebbe essere associata alla riduzione delle dosi

LDR e Radiologia Digitale

- E' importante ricordare che il livello di qualità dell'immagine può essere scelto dall'utente o stabilito automaticamente dal sistema a raggi X
- In entrambi i casi:
 - il livello prescelto di qualità dell'immagine deve essere giustificato da esigenze cliniche
 - ♦ il sistema a raggi X e il software di elaborazione dell'immagine devono essere ottimizzati
 - dato che è molto facile ottenere immagini digitali, lo specialista dovrebbe conoscere la dose per immagine e dovrebbe limitare quindi il numero di immagini a quanto strettamente necessario per la diagnosi

Modalità di impiego e di registrazione

- le modalità di verifica degli LDR e di registrazione dei risultati ottenuti nonché le azioni correttive intraprese in caso di superamento costante dovrebbero essere adeguatamente documentate e registrate secondo quanto indicato nel manuale di qualità della struttura sanitaria
- dovrebbero essere effettuate indagini anche qualora le dosi misurate risultino molto inferiori al LDR

Cosa misurare?

- Al fine di essere praticabile come verifica di routine allo scopo di effettuare un "controllo di qualità" la determinazione deve:
 - essere semplice e riproducibile anche al fine di rendere possibili e favorire confronti tra strutture sanitarie differenti
 - non richiedere strumentazione particolarmente sofisticata
 - non interferire con l'indagine diagnostica
 - non disturbare oltre il necessario il paziente

Si prestano bene allo scopo:



- misure di ESD
- misure di DAP

Risultati dei trials: requisiti dosimetrici

Esame	LDR (1996)
	espresso in termini
	di ESD (mGy)
Torace in proiezione PA	0.3
Torace in proiezione LL	1.5
Colonna Lombare in proiezione AP	10
Colonna Lombare in proiezione Laterale	30
Tratto lombo sacrale	40
Mammografia in proiezione CC con griglia	10
Mammografia in proiezione MLO con griglia	10
Pelvi in proiezione AP	10
Cranio in proiezione AP	10
Cranio in proiezione PA	5
Cranio in proiezione Laterale	3
Esame dell'apparato urinario (senza m.d.c.)	10
Urografia con m.d.c.	10

Esame	LDR (1996) per esame completo espresso in termini di DAP (Gy cm²)						
Torace	/	1					
Pelvi	/	4					
Colonna	/	10					
Urografia	40	20					
Clisma opaco	60	50					

Questi valori rappresentano il 75^{mo} percentile delle dosi superficiali in ingresso, misurate in osservazioni e progetti sperimentali eseguiti nel 1991/92 in vari Stati membri

LDR metodi di misura

Misure su fantoccio

Misure su pazienti

Impiego di un fantoccio

- Di norma sono sufficienti una o due esposizioni per ciascuna proiezione, per ogni tipo di esame e per ogni apparato radiologico
- L'impiego di un fantoccio risulta possibile soltanto a condizione che:
 - ◆ i LDR siano definiti per un determinato fantoccio
 - siano disponibili fattori di conversione tra il fantoccio impiegato e i pazienti
- Nel caso della mammografia: fantoccio standard (4.5 cm di PMMA)

Valutazioni dirette su pazienti

- Gli LDR sono definiti per procedure standard e pazienti di corporatura standard con uno spessore AP del torace di 20 cm e un peso di 70 kg e pertanto le valutazioni dovrebbero essere effettuate su pazienti di corporatura standard o quasi standard (70 ± 3 kg)
- I pazienti possono essere molto diversi per corporatura fisica, dato che in realtà vi sono solo pochi "pazienti di corporatura standard"
- Per taluni esami il numero di pazienti disponibili in un periodo relativamente breve è insufficiente

Valutazioni dirette su pazienti

- Nel caso di scarsezza di pazienti di corporatura standard, è possibile fare riferimento a tutti i pazienti disponibili durante il periodo di misura e calcolare la media dei risultati delle dosi somministrate come se si trattasse di un paziente standard
- Ciò dà un'idea ragionevole della dose, a patto che il numero di pazienti non sia troppo ridotto, comunque non inferiore a 10 persone

Cosa verificare

Gli LDR in radiologia generale sono espressi in termini di ESD (entrance skin dose) e sono relativi ad un paziente standard



Nella verifica degli LDR in radiologia tradizionale, l'obiettivo è quindi la determinazione dell'ESD

Come verificare

La verifica può essere effettuata attraverso vari metodi che, se correttamente applicati, portano a risultati sovrapponibili







- ♦ Ciascuno dei sistemi possibili presenta vantaggi e svantaggi legati anche alla difficoltà e al tempo necessario per l'effettuazione, alle diverse risorse umani e materiali da mettere in campo
- ♦ Vantaggi e svantaggi dovrebbero pertanto essere conosciuti e adeguatamente valutati

Verifica degli LDR tramite TLD

- dosimetri TLD applicati al centro del campo nella proiezione radiografica adottata
- necessario disporre di un campione di almeno 10 pazienti di dimensioni il più possibile vicine a quelle di un paziente standard (70 kg, 20 cm di spessore a livello toracico)
- il valore medio delle determinazioni effettuate può essere assunto come il valore dosimetrico associato ad un paziente standard

Verifica degli LDR tramite TLD

Vantaggi

- Misura semplice
- La misura è già corretta per il BKS
- Rende conto dell'intero esame e quindi anche delle cattive abitudini (centratura in scopia)
- Necessita della disponibilità di una procedura

Svantaggi

- Minima dose rilevabile in taluni casi problematica (es. torace)
- Possibilità che il cristallo venga visto sul radiogramma
- Richiede risorse umane
- Possibili errori nell'associazione dosimetro/esame(va comunque contestualizzata ai dati dell'esposizione)
- Può disturbare il paziente
- Necessita della disponibilità di una procedura

Auspicabile sempre tranne che: RX Torace, Radiologia pediatrica, mammografia

Verifica degli LDR tramite misure di output

Conoscenza dell'output in aria misurato con una camera di ionizzazione o un dosimetro a semiconduttore tarati in termini di kerma in aria e conoscenza dei fattori di esposizione (kVp, mAs, distanza <u>fuoco-cute</u> usati nella proiezione)

$$ESD = K_{air} \times \left(\frac{SDD}{SSD} \right)^2 \times BKS$$

 K_{air} = kerma in aria alla distanza SDD misurata dal rivelatore

SDD = source-detector distance

SSD = skin-source distance

BKS = fattore di backscattering (1.35)

Verifica degli LDR tramite misure di output

- Anche in questo caso sarà necessario fare riferimento a situazioni reali e pertanto sarà necessario disporre di un campione di almeno 10 pazienti di dimensioni il più possibile vicino a quelle di un paziente standard (70 kg, 20 cm di spessore a livello toracico)
- il valore medio delle determinazioni effettuate, essere assunto come il valore dosimetrico associato ad un paziente standard

Verifica degli LDR tramite misure di output

Vantaggi

- Bastano in linea di massima, i dati già disponibili nell'ambito del controllo di qualità sulle attrezzature opportunamente interpolati
- Non si pone il problema della minima dose rilevabile
- Basta un form opportuno di registrazione dei dati
- Non disturba il paziente
- Necessita della disponibilità di una procedura

Svantaggi

- Non rende conto delle cattive abitudini (centratura in scopia)
- La misura va corretta per il BKS
- Non è comunque privo di possibilità di errori
- Necessita della disponibilità di una procedura

Auspicabile in: RX Torace, Radiologia pediatrica, mammografia

Verifica degli LDR tramite misure di DAP

Attraverso l'impiego del misuratore di DAP (ove esistente)

$$ESD = K_{air} \times \frac{1}{S} \times BKS$$

```
K_{air} = DAP (mGy x cm^2)
```

S = superficie irradiata della cute del paziente (cm²)

BKS = fattore di backscattering (1.35)

Verifica degli LDR tramite misure di DAP

Vantaggi

- è registrato l'intero esame
- la posizione del paziente rispetto al fascio di radiazioni è meno importante di quanto sarebbe se fosse impiegato un TLD
- la misura non interferisce con l'esame
- non c'è bisogno di disturbare il paziente
- Necessita della disponibilità di una procedura

Svantaggi

- necessità di verificare la diaframmatura effettiva del campo
- non c'è sempre una corrispondenza nota tra valore del DAP e la dose assorbita dal paziente
- in pediatria, dove sono esposte piccole superfici, il DAP può essere basso anche se la dose assorbita è elevata
- in caso di esposizione di un'ampia superficie, il DAP può essere elevato anche se la dose assorbita è bassa
- in fluoroscopia, le dimensioni del campo cambiano spesso durante la procedura
- problemi nella "taratura del sistema"
- Necessita della disponibilità di una procedura

Verifica degli LDR tramite misure di DAP

- Malgrado non siano disponibili sul mercato dispositivi semplici atti a risolvere questi problemi, i misuratori di DAP saranno sempre più diffusi ed quindi può essere opportuno raccomandare l'impiego di misuratori di DAP ai fini della verifica degli LDR
- Si devono comunque riconoscere gli svantaggi di questo sistema, per cui sarà opportuno fare ricorso a ulteriori misure, per esempio misure della dose alla pelle, nel caso di procedure pediatriche non standard o procedure fluoroscopiche

Aspetti procedurali

La definizione di

- una procedura condivisa (chi fa, che cosa, quando, come lo documenta)
- una procedura aderente alle responsabilità e alle competenze professinali
- ◆istruzioni di lavoro (come)

e una adeguata formazione sulla procedura stessa

sono condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività I protagonisti del processo

Responsabilità della qualità dell'intero processo

Garanzia Qualità attrezzature Valutazioni dosimetriche Radiologo

Esperto in Fisica Medica

Esame radiologico ottimizzato

T.S.R.M.

Gestione
attrezzature
esecuzione esame
c.d.q. (LDR)

Caratteristica fondamentale della procedura da allestirsi è la previsione della contestualità di:

- controllo (di qualità) della tecnica radiologica impiegata
- controllo (di qualità) dell'informazione diagnostica fornita dall'immagine ottenuta
- controllo (di qualità) della dose → verifica del L.D.R.

Esempio di procedura

Oggetto e scopo della procedura	: Verifica della qualità dell'immagine radiologica e dei L.D.R. nel rispetto di quanto indicato nell'allegato II del D.Lgs 187/2000 e s.m.i.
Campo di applicazione	: radioprotezione del paziente, verifica della qualità dell'immagine radiologica e dell'appropriatezza degli esami in radiologia
Responsabilità	: Responsabilità di processo: responsabile dell'impianto radiologico
	Elaborazione e aggiornamento della procedura:
	Verifica dell'attuazione della procedura: responsabile dell'impianto radiologico
	Verifica dell'adeguatezza della procedura: responsabile dell'impianto radiologico
	Supporto, consulenza, sull'attuazione della procedura:

Attività	Responsabilità	In che modo la fa	Quando la fa	Riferimento		
Identificazione delle modalità di verifica degli LDR e identificazione delle risorse strumentali necessarie		Con apposita nota scritta	All'inizio dell'anno nel quale la verifica deve essere effettuata	Nota scritta indirizzata al Responsabile impianto radiologico		
Richiesta delle risorse eventualmente necessarie (ad esempio TLD) e pianificazione dell'attività		Con apposita nota scritta alla D.S. e al capotecnico	Dopo aver ricevuto la nota dell'Esperto in Fisica medica	Nota scritta alla D.S. Nota scritta al Capotecnico		
Programmazione del lavoro	Capotecnico	Programmando uno scadenzario ed attribuendo le specifiche responsabilità ai TSRM	Dopo avere ricevuto disposizioni in tal senso dal Responsabile dell'impianto radiologico	Apposito scadenzario scritto		
Valutazione della dell'appropriatezza dell'esame (quando pertinente)	Medico Specialista	Secondo le modalità contenute nelle istruzioni di lavoro	Preliminarmente all'esame	istruzioni di lavoro		
Predisposizione della misura	TSRM	Secondo le modalità contenute nelle istruzioni di lavoro	Secondo il calendario predisposto dal Capotecnico	io istruzioni di lavoro		
Valutazione delle tecnica radiografica	TSRM	Secondo le modalità contenute nelle istruzioni di lavoro	Dopo avere eseguito l'esame	istruzioni di lavoro		
Valutazione della qualità dell'immagine	Medico Specialista	Secondo le modalità contenute nelle istruzioni di lavoro	Contestualmente alla refertazione dell'esame	istruzioni di lavoro		
Verifica della completezza del lavoro	Capotecnico	Verificando la completezza della modulistica associata agli esami effettuati	Prima della spedizione della modulistica all'Esperto in Fisica medica e dei Dosimetri al laboratorio			
Spedizione di dosimetri al laboratorio incaricato	Capotecnico	Provvedendo a raccogliere i dosimetri impiegati e alla spedizione al laboratorio incaricato della lettura	Dopo la verifica di cui al punto precedente	Certificati dosimetrici del laboratorio		
Valutazioni dosimetriche e verifica degli LDR	Esperto in fisica Medica	Provvedendo alle valutazioni di propria competenza secondo le modalità contenute nelle istruzioni di lavoro e comunicandole per iscritto al responsabile dell'impianto radiologico	Dopo avere ricevuto tutte le informazioni necessarie	Nota scritta Modulistica apposita		
Attuazione di eventuali interventi correttivi		Provvedendo a rimuovere, nell'ambito delle proprie competenze, le cause degli eventuali superamenti dei LDR		187/200		
Conservazione dei risultati	Responsabile impianto radiologico	Secondo le modalità contenute nelle istruzioni di lavoro	Dopo avere ricevuto le valutazioni dell'Esperto in Fisica Medica	Copia delle pellicole, dei risultati e e di tutti documenti di Riferimento della procedura		

Esempio di istruzione di lavoro

Finalità

: Verifica dell'appropriato Livello Diagnostico di Riferimento attraverso misure effettuate utilizzando la camera di ionizzazione posizionata all'uscita del fascio dal sistema di collimazione

Frequenza

Tipo e numero di pazienti

: Biennale

Almeno 10 Pazienti di corporatura standard per ogni tipologia di esame (in radiologia pediatrica si considerano bambini di 5 anni)

Tipo di esami

Strumentazione necessaria

D.Lgs 187/2000

: Metro, misuratore di D.A.P.

Personale copinvolto

: TSRM che effettua l'esame, specialista incaricato della refertazione, esperto in fisica medica

Disposizione sperimentale Modalità di esecuzione

- : Esecuzione dell'esame secondo la modalità standard
- :
 Riportare un numero progressivo che identifichi univocamente il paziente, il tipo di esame, la proiezione, e la pellicola radiografica sull'apposita modulistica;
 - □ Eseguire l'esame radiologico secondo le istruzioni di lavoro;
 - □ II TSRM verifica tecnica radiologica utilizzata e compila l'apposita moduilistica relativamente ai seguenti dati: Tensione (kVp), carico (mAs o, in alternativa, mA e ms), distanza fuoco cute (cm), valore di D.A.P. misurato (mGy x cm²), dimensioni del campo in cute;
 - ☐ II Medico Specialista valuta la qualità dell'immagine ottenuta e compila l'apposita modulistica
 - ☐ Il capotecnico trasmette copia della modulistica utilizzata e i certificati dosimetrici rilasciati dal laboratorio all'Esperto in Fisica medica per le valutazioni di competenza

Registrazione dei risultati

: La modulistica impiegata e le valutazioni ad essi conseguenti devono essere conservato per 5 anni nell'apposito raccoglitore disponibile presso il Responsabile dell'impianto radiologico



Esempio di risultati (misure in vivo)

Diagnostica B, Pensile: Rachide Iombare

2. C.D.Q. DELRECTIESNICATACHOSTRAFICA		RRL2263
3. AVANANAMENTANAMON Englishe LAI DOS EDA EUPRAZIONITEON	a l	. 263 5i
resibilità di sultanta i de als se azi i intervari e la littoria le la		No Si
Protection & State of the design of the participation of the protection of the prote	18	Nช' -60si
Fig. Tensione midlegata (kvp) Fig. della verifica 4 Distanza 48 beoggana (gin) osi	os	ilivo 118ji
ង្គ ប្រទទ្ធម្នាក់ម៉ូក្រុង delle strutture corticali e trabecolari		108 ^I
7 Yisiihijitànetjaosliziene (di)S1		₁ Si
ନ୍ତି ହେନ୍ତ୍ର (କର୍ୟକ୍ରୀe visibili dettagli di 0.5 mm		10 9 i
9 Fuoco (G, P)	ale	7
Tota	le	4





Esempio di risultati (misure in vivo)

Rachide Iombare (Pensile Diagnostica B)

Id paziente

	(
	1. C.D.Q. DELLA TECNICA RADIOGRAFICA	RLL263	RLL233	RLL231	RLL273	RLL274	RLL279	RLL347	RLL346	RLL363	RLL367	Sco	re	Media
1	Griglia anti diffusione	Si	10	100%										
2	Controllo automatico esposizione (camera centrale)	No	0	0%										
3	Protezione per le gonadi del paziente	No	0	0%										
4	Tensione impiegata (kVp)	90	96	90	92	92	93	93	93	95	90	9	90%	92 kVp
5	Distanza fuoco – film (cm)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	10	100%	115
6	Corrente (mA)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
7	Tempo di esposizione (s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%	1.00
8	Carico (mAs)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
9	Fuoco (G, P)	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G			
	Totale	Λ	3	1	1	Λ	1	1	1	1	Λ			

Id paziente


	2. C.D.Q. DEI REQUISITI DIAGNOSTICI	RLL263	RLL233	RLL231	RLL273	RLL274	RLL279	RLL347	RLL346	RLL363	RLL367	Sc	ore
1	Visibilità netta, come una singola linea, dei piatti vertebrali superiori ed inferiori con la visibilità risultante degli spazi intervertebrali	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	8	80%
2	Completa sovrapposizione dei bordi vertebrali posteriori	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	6	60%
3	Riconoscibilità dei peduncoli e dei forami intervertebrali	Si	10	100%									
4	Visibilità dei processi spinosi	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	7	70%
5	Visibilità netta delle strutture corticali e trabecolari	Si	10	100%									
6	Visibilità netta almeno di S1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	9	90%
7	Devono essere visibili dettagli di 0.5 mm	Si	10	100%									
	Totale	7	6	5	6	6	7	4	6	7	6		

	Id paziente											
3. VALUTAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE	RLL263	RLL233	RLL231	RLL273	RLL274	RLL279	RLL347	RLL346	RLL363	RLL367	Valore medio	Sigma
(LDR = 30 mGy)											modio	
Dose in ingresso alla superficie del paziente (mGy)	18.60	7.77	10.67	10.96	10.77	10.67	11.11	12.05	11.75	9.28	11.4	24%
Esito della verifica	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo		



67%

Esempio di risultati (misure output)






Identificazione delle cause e conseguenze dosimetriche (Rx Bacino AP)


	Caso 1	Caso 2
kVp	60	80
mAs	300	50
ESD (mGy)	≅ 16	≅ 3.5
mSv/mGy*	0.134	0.165
Dose efficace (mSv)	≅ 2	≅ 0.6

^{*} D. Hart, et al, "Estimation of effective dose in diagnostic radiology from entrance surface dose and dose-area product measurements", NRPBR262, 1994

Lavorando a 60 kVp c'è un 300 % in più di dose efficace da giustificare



Stima delle conseguenze sul contrasto



Altro esempio di problemi

Esame radiologico del torace effettuato impiegando un alto valore di mAs a seguito di impiego di una griglia non idonea per la distanza impiegata

	kVp	mAs
	medi	medi
Prima	110	18
Dopo	110	6

Conclusioni

- come ultima osservazione, ma non meno importante, occorre tenere conto del fattore umano
- possono essere somministrate dosi inutilmente elevate come conseguenza di una scarsa formazione del personale
- talvolta si verifica una scarsa disponibilità delle persone ad accettare procedure standard riconosciute
- il confronto con requisiti di qualità predefiniti e periodicamente aggiornati può incoraggiare cambiamenti nelle modalità di lavoro